




Alimentation (K6 ou K5) : +12 volts non regule
Courant absorbe total : 200 mA
ATTENTION : Programmez le PIC en mode HS (High Speed) et pas XT !